Guida alla selezione dei tester di isolamento

FLUKE ®

	1577	1587	1587T	1503	1507	1550C	1555
Funzione test di isolamento							
Tensioni di prova	500V, 1000V	50V, 100V, 250V, 500V, 1000V	50V, 100V	500V, 1000V	50V, 100V, 250V, 500V, 1000V	250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V	250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V, 10000V
Gamma	0.1MΩ - 600MΩ	0.01 MΩ - 2GΩ	0.01MΩ - 100MΩ	0.1MΩ - 2GΩ	0.01MΩ - 10GΩ	200KΩ - 1TΩ	200KΩ - 2TΩ
PI/DAR (indice di polarizzazione)					●	●	●
Auto-scarica	●	●	●	●	●	●	●
Test di rampa a tempo						●	●
Pass/Fail Confronto					●		
Numero di test	1000	1000	1000	1000	1000	1000 @ 5000 V	1000 @ 10000 V
Blocco test su tensione > 30 V	●	●	●	●	●	●	●
Memoria						(99 locazioni)	(99 locazioni)
Sonda con pulsante di test	●	●	●	●	●		
Lo Ohms				●	●		
Display	LCD digitale	LCD digitale	LCD digitale	LCD digitale	LCD digitale	LCD digitale / Istogramma analogico	LCD digitale / Istogramma analogico
Continuità	●	●	●	(200mA)	(200mA)		
Funzione multimetro							
Volt AC/DC	●	●	●	●	●		
Corrente	●	●	●				
Resistenza	●	●	●	●	●		
Temperatura (contatto)		●	●				
Filtro passa-basso		●	●				
Capacità		●	●			●	●
Test diod		●	●				
Frequenza		●	●				
MIN/MAX		●	●				
Altre funzioni							
Mantenimento/Blocco	●	●	●	●	●	●	●
Retroilluminazione	●	●	●	●	●		
Software						(Fluke View® Forms Basic)	(Fluke View® Forms Basic)
Garanzia	3 anni	3 anni	3 anni	1 anno	1 anno	3 anni	3 anni
Batteria	4 AA (NEDA 15A or IEC LR6)	4 AA (NEDA 15A or IEC LR6)	4 AA (NEDA 15A or IEC LR6)	4 AA (NEDA 15A or IEC LR6)	4 AA (NEDA 15A or IEC LR6)	Ricaricabile	Ricaricabile

Risparmiare con i Kit Combo Fluke 1587

Fluke 1587/ET

Fluke 1587/MDT

Fluke 1587 Kit per la ricerca di guasti elettrici

Il Kit è composto da:
- Fluke 1587 Multimetro di isolamento
- Fluke 62 MAX+ Minitermometro a infrarossi
- Pinza amperometrica i400

Il Fluke 1587 consente di eseguire test d'isolamento oltre a un'ampia gamma di funzioni tipiche di un multimetro. L'utilizzo della pinza amperometrica i400 abbinata al Fluke 1587 permette di misurare con precisione la corrente AC senza interrompere il circuito.Il minitermometro senza contatto Fluke 62 MAX+ consente di individuare i punti caldi e di misurare la temperatura.

Fluke 1587/MDT Kit per la ricerca guasti nei sistemi di azionamento dei motori

Il Kit è composto da:
- Fluke 1587 Multimetro di isolamento
- Fluke 9040 Indicatore del senso ciclico delle fasi
- Pinza amperometrica i400

Il Fluke 1587 consente di eseguire test d'isolamento oltre a un'ampia gamma di funzioni tipiche di un multimetro. L'utilizzo della pinza amperometrica i400 abbinata al Fluke 1587 permette di misurare con precisione la corrente AC senza interrompere il circuito. Il Fluke 9040 permette di controllare la rotazione delle fasi dei motori trifase in modo semplice e sicuro.

CalPower
Via Acquanera, 29 22100 COMO
tel. 031.526.566 (r.a.) fax 031.507.984
info@calpower.it www.calpower.it